

八郎潟町内通学路の対策箇所一覧表

【八郎潟小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道道村大川線	八郎潟町役場前	横断歩道があるが、車の往来が多くスピードが速く危険	ドットラインの設置	秋田県
県道秋田八郎潟線	五城目高校入口	交通量が多く横断時が危険	ドットラインの設置	秋田県
県道秋田八郎潟線	湖東病院前	交通量が多く横断時が危険	道路標示の再表示【対策済】	秋田県
町道役場大道線	八郎潟保育園前十字路	優先道路が明確でなく危険	道路標示の再表示	八郎潟町
町道役場大道線	役場横の水路	防護柵が腐食して危険	防護柵の補修【対策済】	八郎潟町
町道八郎潟線	武田鮮魚店横交差点	見通しが悪く危険	道路標示の再表示	八郎潟町
町道一日市10号線	八郎潟幼稚園入口T字路	見通しが悪く危険	道路標示の再表示	八郎潟町
町道駅南団地2号線	畠山薬局脇水路	防護柵がなく危険	防護柵の設置	八郎潟町
町道中羽立東線	町民体育館南側十字路	見通しが悪く危険	道路標示の再表示	八郎潟町
—	青年婦人会館敷地北側	曲がり角・垣根等で見通しが悪く危険	施設垣根の剪定	八郎潟町教育委員会

【対策検討メンバー】五城目警察署、八郎潟町町民課、八郎潟町建設課、八郎潟町教育委員会、八郎潟町PTA連絡協議会、八郎潟幼・小・中学校